



















Alle für Standrohrwasserzähler eingesetzten Materialien und Werkstoffe sind für die Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2 und DIN 50930-6 geeignet.

Der komplett montierte Standrohrwasserzähler wurde einer Dichtheitsprüfung nach DIN ISO 2859 und DIN 3230 unterzogen.

Für die Beschädigung und den Verlust von Standrohrwasserzählern macht die DNWAB mbH Schadenersatz geltend.

Schadenersatzzahlungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Nr.	Schaden	Abbildung	Preis (netto)
1.	Außen verunreinigter Standrohrwasserzähler		25,00 €
2.	Verlust oder beschädigtes Auslaufventil ¾" mit Handrad - Material Messing		15,57 €
3.	Verlust oder beschädigtes Handrad „Grün“ 6,5 5/60 mm - zu Auslaufventil ¾"		1,11 €
4.	Verlust oder beschädigte Schnellkupplung GEKA - mit Innengummi, R 1"		4,86 €
5.	Verlust oder beschädigte Kupplung C x 2" - Material Messing		65,64 €
6.	Verlust oder beschädigte Gummi-Dichtung - 70/80 91 x 72 x 5 mm		2,92 €
7.	Verlust oder beschädigter Feinfilter - Material A4-Edelstahl mit Edelstahlgewebe		168,37 €
8.	Verlust oder beschädigter Griff für Standrohrwasserzähler - ½ x 140		24,22 €
9.	Verlust oder beschädigter Sicherungsring für Feinfilter - DN 80		3,03 €
10.	Verlust oder beschädigtes Standrohrwasserzähler-Unterteil <sup>(P08.06)</sup> - Stutzen 89 mm - für Unterflurhydrant DN 80		430,61 €

Nr.	Schaden	Abbildung	Preis (netto)
11.	Verlust oder beschädigter Systemtrenner DN 20 x 1" - BA Ausführung mit Systemtrenner DIN EN 12729		175,72 €
11.a	Austausch Kartuscheneinsatz für Systemtrenner DN 20 x 1		125,55 €
12.	Verlust oder beschädigter Systemtrenner DN 40 x 2" - BA Ausführung mit Systemtrenner DIN EN 12729		900,90 €
12a.	Austausch Kartuscheneinsatz für Systemtrenner DN 40 x 2"1		313,39 €
13.	Verlust oder beschädigter Wasserzähler Q <sub>n</sub> 6,0 m <sup>3</sup> /h a) Zählerglas oder Zählereinsatz defekt b) Frost- und Hitzeeinwirkung c) Zählergehäuse gerissen oder eingedrückt		180,00 €
14.	Verlust oder beschädigter Wasserzähler Q <sub>n</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h a) Zählerglas oder Zählereinsatz defekt b) Frost- und Hitzeeinwirkung c) Zählergehäuse gerissen oder eingedrückt		294,00 €
15.	Verlust kompletter Standrohrwasserzähler für Unterflurhydrant DN 80 - mit Systemtrenner DN 20 x 1" und DN 40 x 2" - 1 C-Abgang, 1 Auslaufventil ¾" BA - mit Wasserzähler		1.686,62 €
16.	Verlust oder beschädigter Hydrantenschlüssel <sup>(P 9.02)</sup> - DIN 3223/C, für Schieber und Unterflurhydranten - 1100 mm lang, für Außenvierkant 32 mm		35,00 €
17.	Verlust oder beschädigte Verschlusskappe für Standrohrwasserzähler <sup>(P 8.16)</sup> - DN 80, Material LD-PE		8,11 €